

KUVA
1

10.1.2015

Kuvassa keskikohdan yläpuolella oleva tumma kohta on pakkasen vaalentamaa pintamaata sisältävää kiviainesta, jonka päällä oleva vaalea kerros on hiekkaa, jonka havainnointia noin sentin paksuinen lumikerros vaikeuttaa. Pintamaan poistamisen toteutusta ei tule sallia talvella. Tilanne on sama etualalla olevan vaalean kerroksen alapuolella. Katso kuva 2.

KUVA
2

10.1.2015

Ykköskuvan etupuolella olevan vaalean kohdan alapuolella olevassa kerroksessa vasemmalla oleva valkoinen kohta on styroxia, joka ei sinänsä vaarallista pohjavedelle. Mutta sillä insinöörillä tai arkkitehdillä, joka jääkauden jälkeiset harjut suunnitteli ja toteutti, ei ollut käytössään styroxia. Se on tuotu jäteainekäyttöön ja haudattu yhdessä styroxista oikealle olevan pintamaan kanssa. Katso kuva 3.

KUVA
3

10.1.2015

Kädessä oleva "mömmö" ei ole sitä "ihtänsä".
Onko se styroxin kanssa muualta tuotua jätettä?
Onko se alueen omia pohjaveteen asti ulottuvia pintamaita? Molempia? Jolla tai joilla on täytetty lupamääräysten vastaisesti ylisyviksi pohjaveteen asti, jopa sen alapuolelle kaivettuja kohtia? Katso kuvat 1 ja 2.