



Karkkila
Högfors

Esteettömyyskävelyraportti

Vammaisneuvosto 25.3.2026

Sisällys

1	Johdanto	1
2	Esteettömyyskävely.....	2
2.1	Kaupungin keskusta ja torin alue.....	3
2.2	Nyhkälän koulun piha-alue ja pysäköinti.....	3
2.3	Nyhkälän koulu.....	4
3	Esteettömyyden kehittäminen.....	6
4	Raportin käsittely	7
	Lähteitä	8
	Liitteet: Kuvia esteettömyyskävelytä	9

1 JOHDANTO

Hyvin suunniteltu ja esteetön ympäristö soveltuu kaikkiin elämäntilanteisiin. Esteettömässä ympäristössä kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet asua, työskennellä, opiskella, harrastaa ja hoitaa asioitaan. (Ympäristöministeriö 2019.)

Karkkilan kaupungin vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden, heidän läheistensä, Karkkilan kaupungin sekä sen alueella toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Vammaisneuvoston toiminnan tavoitteena on parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuutta vaikuttaa elinolojaan koskevien päätösten valmisteluun ja heille tärkeiden palveluiden kehittämiseen kunnassa. Vammaisneuvosto edistää kaupungin, vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistoimintaa. (Karkkilan kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö 2025)

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 410/2015.)

Karkkilan kaupungin vammaisneuvosto järjestää esteettömyyskävelyitä, joiden tarkoituksena on havainnollistaa päättäjille ja viranhaltijoille, miten vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat liikkua ja toimia kaupungin alueella ja tiloissa. Tämä asiakirja on **raportti 26.2.2026 järjestetystä esteettömyyskävelystä**. *Esteettömyyskävelyn tarkoituksena on herättää keskustelua, eikä se korvaa koulutetun esteettömyyskartoittajan tekemää esteettömyyskartoitusta.*

Esteetön tarkoittaa kaikkien kannalta toimivaa, käytettävää ja ymmärrettävää. **Esteettömyys** on rakennetun ympäristön ominaisuus, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikkumisen ja toimimisen kaikille. (Ympäristöministeriö 2022.)

Käsitteitä **esteettömyys ja saavutettavuus** käytetään usein rinnakkain. Esteettömyys liittyy fyysiseen ympäristöön, kun saavutettavuus taas liittyy digitaaliseen ympäristöön ja asenteisiin. Kuitenkin yleiskielessä kohteita, joihin on helppo päästä, kuvataan usein saavutettaviksi. (Ympäristöministeriö 2022.)

Esteettömyys toteutuu, kun ympäristö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se mahdollistaa yhdenvertaisen liikkumisen, toimimisen, näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja kommunikoinnin. Rakentamiselle on asetettu teknisiä vaatimuksia esteettömyyden varmistamiseksi. Rakennetun ympäristön esteettömyyslainsäädäntö perustuu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, jota toimeenpannaan kansallisesti. Esteettömyydestä säädetään rakentamislaisissa (751/2023) sekä valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä (241/2017). Lisäksi on olemassa suositusluonteisia ohjeita. Laadukas esteetön ympäristö edellyttää esteettömyyden eri ulottuvuuksien kokonaisvaltaista huomioimista. (Ympäristöministeriö 2022.)

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää tasapainoista elämää. Invalidiliiton verkkosivuille on koottu paljon esteettömyyteen liittyvää materiaalia kuten esteettömyydestä julkisissa rakennuksissa, ulkoalueilla, tasoeroista ja opasteista. Lisäksi sivustolta löytyy erilaisia esteettömyyden kartoituslomakkeita ja tarkistuslistoja. Tätä materiaalia on hyödynnetty myös vammaisneuvoston esteettömyyskävelyraportin laadinnassa. (Invalidiliitto 2026.)

2 ESTEETTÖMYYSKÄVELY

Karkkilan kaupungin vammaisneuvosto kutsui kaupungin päättäjiä ja viranhaltijoita esteettömyyskävelylle. Kutsut lähetettiin torstaina 12.2.2026 sähköpostitse.

Kutsu lähetettiin seuraaville tahoille:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallitus, sivistyslautakunnan puheenjohtajisto, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajisto, elinvoimalautakunnan puheenjohtajisto, Karkkilan kaupungin johtoryhmä, yhdyskuntatekniikan päällikkö, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, Nyhkälän koulun rehtori, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto

Kutsun sisältö:

*Karkkilan vammaisneuvosto kutsuu teidät mukaan esteettömyyskävelylle **torstaina 26.2.2026 klo 16**. Kävelyllä on tarkoitus havainnollistaa, miten liikuntaesteiset pystyvät liikkumaan Karkkilassa. Esteettömyyskävely alkaa klo 16.00 Nyhkälän koulun pääovilta. Kävelyn kohteena on tällä kertaa **Nyhkälän koulu sekä sen lähiympäristö**.*

Vammaisneuvosto antaa kävelystä lisäinfoa tilaisuuden alussa. Kävelystä tehdään raportti, johon kirjataan tehtyjä huomioita.

Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin,

Eino Huotari, vammaisneuvoston puheenjohtaja

Esteettömyyskävely tehtiin torstaina 26.2.2026 klo 16–17. Ajankohta oli valittu niin, että toivottiin mahdollisuutta kiinnittää huomiota erityisesti talviolosuhteisiin.

Mukana kävelyllä olivat:

- Vammaisneuvoston puheenjohtaja Eino Huotari
- Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Salminen
- Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen
- Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Milla Malmberg
- Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Mari Rautiainen
- Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Paula Salapuro
- Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg
- Nyhkälän koulun rehtori Elisa Annala
- Tiedotussihteeri Nina Saikanmäki
- Hyvinvointisuunnittelija Satu Ahjoniemi

Esteettömyyskävelyn välineet:

- pyörätuoli
- rollaattori

2.1 Kaupungin keskusta ja torin alue

Invalidiliiton (2024) esteettömyyskriteerien sekä talvikunnossapidon tarkistuslistojen mukaan tulee huomioida muun muassa seuraavia asioita:

- *Jalkakäytävät on aurattu.*
- *Suojatien reunoilla tai ulko-ovien läheisyydessä ei sijaitse lumikasoja.*
- *Lumettomuudesta ja liukkauden estosta on huolehdittu.*
- *Mahdolliset vaaranpaikat on merkitty kyltein. Tällaisia voivat olla katolta tippuva lumi tai jää.*
- *Opasteet ja kyltit ovat lumettomia ja selkeät lukea.*
- *Luiskien talvikunnossapidosta on huolehdittu.*

Esteettömyyskävelyn huomioita keskustan alueelta:

- Torin kulmassa aurauksen yhteydessä syntyneet lumikasat oli sijoitettu esteettömien autopaikkojen kohdalle, mikä estää niiden asianmukaisen käytön.
- Osa jalkakäytävistä ja suojateistä oli aurattu asianmukaisesti. Joissakin kohdissa oli suojateiden yhteyteen jäänyt lumiasteita, jotka vaikeuttavat liikumista.
- Vaaranpaikoista varoittavia kylttejä ei havaittu, vaikka kävelyn sääolosuhteet olisivat voineet mahdollistaa katoilta putoavan lumen.
- Pyörätuolilla ja rollaattorilla kulkeminen oli talviolosuhteissa useissa kohdissa erittäin hankalaa.
- Talvikunnossapidossa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota apuvälineitä käyttäviin henkilöihin. Jalankulkuväylien auras toteutuu usein viiveellä, ja paikoin ajoradoilta aurattu lumi kasautuu kevyen liikenteen väylille, mikä heikentää niiden käytettävyyttä ja turvallisuutta.

2.2 Nyhkälän koulun piha-alue ja pysäköinti

Invalidiliiton (2024) esteettömyyskriteerien sekä talvikunnossapidon tarkistuslistojen mukaan tulee huomioida muun muassa seuraavia asioita:

- *Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.*
- *Esteettömät autopaikat (leveys 3,6 m) ovat selkeästi merkittyjä.*
- *Esteettömiä autopaikkoja on riittävä määrä, tai vähintään yksi, lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä. Niiltä pitää olla helppokulkuinen reitti sisäänkäynnille.*
- *Etäisyys esteettömän autopaikan ja sisäänkäynnin välillä tulisi olla korkeintaan 10 m.*
- *Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja tontin rajalta sisäänkäynnille ovat tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia ja riittävän leveitä.*
- *Kulkureittien valaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön.*
- *Talvikunnossapidolla hoidetaan kulkureittien ja pysäköintipaikkojen käytettävyys talviaikana. Pihasuunnitelmassa huomioidaan lumenkasausspaikat.*
- *Lumen välivarastoinnissa huomioidaan myös kulkureittien esteettömyys.*
- *Ulko-ovien läheisyydessä ei sijaitse lumikasoja.*
- *Lumettomuudesta ja liukkauden estosta on huolehdittu.*
- *Lunta ei ole kasattu esteettömille autopaikoille.*
- *Pysäköintialue, sekä kulku sinne on aurattu.*

- *Kulkureitit, sisäänkäynnit, portaat, luiskat sekä opasteet ovat hyvin valaistuja.*

Esteettömyyskävelyn huomioita Nyhkälän koulun piha-alueelta:

- Koulun parkkipaikalta ei löytynyt merkittyjä esteettömiä autopaikkoja. Oli epävarmaa, ovatko merkinnät peitossa lumen alla vai eikö niitä ollenkaan ole.
- Esteettömät pysäköintipaikat tulisi osoittaa ja sijoittaa useamman Nyhkälän koulukiinteistön sisäänkäynnin läheisyyteen. Suositeltavaa on, että esteettömät autopaikat sijaitsevat katoksen alla.
- Saattoliikenteen pysähtymispaikkojen suunnittelussa tulee huomioida tilanteet, joissa esimerkiksi lapsen saattaja tarvitsee esteettömän kulkureitin.
- Piha-alueella havaittiin jonkin verran lumivalleja ja lunta kulkureiteillä. Piha-alueen auraus oli tapahtumahetkellä käynnissä.
- Liikkuminen pyörätuolilla ja rollaattorilla oli talviolosuhteissa erittäin haastavaa.
- Opasteiden riittävyyttä ja opastuksen katkeamattomuutta on tarpeen arvioida esteettömyyden näkökulmasta.

2.3 Nyhkälän koulu

Invalidiliiton (2024) esteettömyyskriteerien sekä talvikunnossapidon tarkistuslistojen mukaan tulee huomioida muun muassa seuraavia asioita:

- *Sisäänkäynti on katettu, valaistu ja helposti tunnistettavissa.*
- *Sisäänkäynti on toteutettu ilman tasoeroja, tai portaiden oheen on rakennettu loiva luiska (luiskan leveys vähintään 90 cm ja kaltevuus enintään 5 %) tai muu tasonvaihtoratkaisu.*
- *Luiska ja portaat on varustettu molemminpuolisilla käsijohteilla.*
- *Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänpääsy on opastettu.*
- *Ovi on automaattisesti aukeava tai kevyttoiminen ja avattavissa yhdellä kädellä.*
- *Oven vapaa leveys on vähintään 90 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.*
- *Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen kääntöovi.*
- *Tuulikaapin on oltava tarpeeksi tilava, varsinkin jos toinen tai molemmat ovet avautuvat tuulikaappiin.*
- *Oven avauspuolella oven ja nurkan tai muun kiinteän esteen välinen etäisyys on vähintään 40 cm.*
- *Ovi ei avaudu mahdollisen luiskan eteen.*
- *Rakennuksen aula- ja eteistiloissa sijaitsee istuinpaikkoja liukuesteiden turvalliseen pukemiseen ja poisottamiseen.*
- *Portaiden valaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön.*
- *Portaissa seinät ja lattia erottuvat toisistaan tummuuskontrastilla.*
- *Portaat ovat suoravartiset.*
- *Askelman etureunassa on kontrastiraita.*
- *Kulkuväylien leveys on vähintään 150 cm, jolloin pyörätuolin käyttäjän ja kävelevän henkilön on mahdollista ohittaa toisensa tai avustajan ja opaskoiran kanssa liikkuminen on mahdollista.*
- *Kulkuväyliä ei ole kavennettu kalusteilla, mainoksilla tai vastaavilla.*
- *Useampikerroksissa rakennuksissa on käytössä vähintään 8 hengen standardihissi (korin sisämitat 110 cm x 140 cm).*
- *Rakennuksessa on määräykset ja suositukset täyttävä esteetön wc-tila.*

- Esteettömässä wc-tilassa on 150 cm pyörähdysympyrä.
- Wc-istuimen molemmin puolin vähintään 80 cm vapaa tila.
- Jos wc-tilassa on vapaa tila vain toisella puolella wc-istuinta, lähellä on toinen peilikuvana toimiva wc-tila.
- Wc-istuimen molemmin puolin on seinään kiinnitetyt käsituet.
- Pesualtaan alla on vapaa polvitila (korkeus vähintään 67 cm, leveys väh. 80 cm, syvyys väh. 60 cm).
- Wc-tilan varusteisiin ylettyy istuinkorkeudelta, ja ne ovat käytettävissä yhdellä kädellä.

Esteettömyyskävelyn huomioita Nyhkälän koulukiinteistöstä:

Sisäänkäynnit ja ovet

- Ovien avauspainikkeiden sijoittelussa havaittiin puutteita. Avauspainike oli esimerkiksi sijoitettu liian lähelle ovea, mikä vaikeuttaa sen käyttöä erityisesti pyörätuolilla.
- Esteettömän ulko-oven yhteydessä tuulikaapissa oli esteitä, jotka kavensivat kulkuväylää ja heikensivät reitin toimivuutta.
- Pääoven läheisyydessä valaistus koettiin riittämättömäksi.
- Ulko-ovien läheisyyteen tarvitaan istuinpaikkoja muun muassa kenkien riisumiseen.
- Useat sisäovet olivat raskaita, ja niiden itsenäinen käyttö on haastavaa. Rakennukseen tarvitaan lisää sähköisesti avautuvia ovia esteettömän liikkumisen varmistamiseksi.
- Osassa ovia on kynnyksiä, jotka vaikeuttavat kulkemista. Esimerkkinä kirjattiin 1. kerroksen B-käytävän eteisen kynnyks. Kynnyksiin tulisi harkita loivien kynnyksluiskien lisäämistä.
- Osa luiskista oli jyrkkiä, liukkaita tai liian kapeita. Kulmallisissa luiskissa ei kaikilta osin ollut riittävää tilaa esimerkiksi sähköpyörätuolia käyttävälle henkilölle.
- Tanssikoulun käyttämä ulko-ovi ei ole esteetön. Esteettömän sisäänkäynnin käyttö sisäpihan kautta edellyttää erillistä sopimista. Sisäpihalla on pieni portti, josta pääsee pyörätuolilla kulkemaan. Mikäli saattaminen autolla ovelle on tarpeen, kulku tapahtuu käytännössä pääoven kautta.

Hissit ja porrashissit

- Rakennuksessa on useampia porrashissejä, joiden avulla eri tasojen välillä on mahdollista liikkua. Niiden käyttö kuitenkin edellyttää avustusta tai henkilökunnan läsnäoloa.
- Hissi on kooltaan pieni ja liikkumisnopeudeltaan hidas. Hissin painikkeissa on pistekirjoitus.
- Hissi ei ilmoita kerrosta äänimerkillä tai kuulutuksella, mikä heikentää saavutettavuutta näkövammaisten käyttäjien näkökulmasta.

Saniteettitilat

- Pääoven aulasta on pääsy yhteen esteettömään wc-tilaan, johon tutustuttiin. Tilassa on riittävä kääntymistila sekä vapaata tilaa wc-istuimen vieressä. Istuimen molemmin puolin on kääntyvät käsituet. Tilassa on hälytysnaru, joka aktivoi ulkopuolisen merkkivalon.

Ruokailu ja arjen toimivuus

- Ruokalan linjastojen esteettömyys herätti keskustelua. Toinen linjastoista on kapea, kun taas toinen on leveämpi ja paremmin käytettävissä apuvälinein.
- Astioiden palauttaminen ei kävelyhetkellä ollut mahdollista apuvälinein, sillä palautusreitillä oli esteitä.

Esteettömyystiedon saatavuus

- Nyhkälän koulusta ei ole julkisesti saatavilla riittäviä ja koottuja esteettömyystietoja.

3 ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN

Esteettömyyskävelyn perusteella Karkkilan kaupungin tiloissa ja ulkoalueilla on sekä hyviä ratkaisuja että selkeitä kehittämistarpeita. Osa puutteista liittyy talvikunnossapitoon, osa rakenteellisiin ratkaisuihin ja osa tiedon saavutettavuuteen. Seuraavat toimenpide-ehdotukset perustuvat kävelyllä tehtyihin havaintoihin.

- Karkkilan kaupungin tiloista olisi perusteltua teettää virallinen **esteettömyyskartoitus** kokonaiskuvan saamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden priorisoimiseksi.
- Tilojen ja tapahtumien esteettömyydestä tulisi laatia esteettömyysinformaatio. Tietojen tulee olla helposti ja keskitetysti löydettävissä kaupungin verkkosivuilta.
- Vammaisneuvosto tiedostaa, että neuvostosta puuttuu tällä hetkellä erityisesti aistivammoihin liittyvä kokemusasiantuntijuus, mikä on syytä huomioida jatkokehittämisessä.
- Tilojen muokkaaminen aistiystävällisemmiksi on mahdollista, mutta se edellyttää tietoisuutta aistiärsytystä aiheuttavista tekijöistä. Tähän tarkoitukseen on saatavilla asiantuntijatahojen, kuten Invalidiliiton, laatimia tarkistuslistoja.
- Näkörajoitteisten henkilöiden liikkuminen tulisi huomioida nykyistä paremmin. Kulkuväyliä selkeyttävät lattiaviivat sekä riittävä ja tasainen valaistus tukevat itsenäistä liikkumista. Pistekirjoitettuja opasteita ei tiloissa ole.
- Kaupungin tiloissa ei ole käytössä induktiosilmukoita, mikä heikentää kuulokojeita käyttävien henkilöiden osallistumismahdollisuuksia.

Rakenteelliset ja toiminnalliset puutteet

- Useissa kaupungin tiloissa tarvitaan lisää ovien avauspainikkeita, ja kynnykset tulisi poistaa tai madaltaa esteettömyyden parantamiseksi.
- Opasteiden tulee olla ajantasaisia, selkeitä ja sijoitettu esteettömyyden kannalta tarkoituksenmukaiselle korkeudelle.
- Riittävään valaistukseen tulee kiinnittää huomiota kaikissa tiloissa.
- Sisäänkäyntien yhteydessä sekä esteettömissä wc-tiloissa tulisi olla painonappi tai soittokello henkilökohtaisen avun hälyttämistä varten.
- Palvelukeskuksen uusitun oven automaatiikka ei ollut toiminnassa esteettömyyskävelypäivänä.
- Kaupungintalolla on havaittu puutteita esteettömyydessä. Ovet ovat raskaita, hissien numerointi ei näy selkeästi eikä vastaa opasteita.

Yhteistyö ja ilmapiiri

- Vammaisneuvosto toivoo, että se otetaan riittävän varhaisessa vaiheessa mukaan tilojen ja rakennusten suunnitteluun. Esteettömyyden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa on kustannustehokkaampaa kuin korjaukset jälkikäteen.
- Vammaisneuvosto korostaa, että apuvälineiden käyttöön liittyviä haasteita voi olla vaikea hahmottaa ilman omaa kokemusta. Kuka tahansa voi kuitenkin tilapäisesti tai pysyvästi tarvita apuvälineitä. Myönteinen suhtautuminen esteettömyyteen ja sen edistämiseen on jokaisen vastuulla.
- Vammaisneuvosto toteaa, että Karkkilassa on jo tehty paljon esteettömyyden edistämiseksi, ja kehityssuunta on oikea. Pienilläkin toimenpiteillä voidaan merkittävästi helpottaa vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden arkea.

4 RAPORTIN KÄSITTELY

Vammaisneuvosto hyväksyi esteettömyyskävelyraportin kokouksessaan 25.3.2026. Raportti liitetään osaksi vuoden 2026 hyvinvointiraporttia.

Esteettömyyskävelyraportin laativat kävelyn kirjausten pohjalta:

- Satu Ahjoniemi, hyvinvointisuunnittelija, vammaisneuvoston pöytäkirjanpitäjä
- Nina Saikanmäki, tiedotussihteeri

Esteettömyyskävelyraportin jakelu:

- Kaupunginhallitus
- Elinvoimalautakunta
- Sivistyslautakunta
- Kaupunkikehityslautakunta
- Kaupunginvaltuutetut
- Kaupunginjohtaja
- Talous- ja hallintojohtaja
- Kaupunkikehitysjohtaja
- Sivistysjohtaja
- Elinvoimajohtaja

LÄHTEITÄ

[Invalidiliitto 2026. Esteettömyys.](#) Viitattu 2.3.2026.

[Invalidiliitto 2026. Tarkistuslistoja.](#) Viitattu 2.3.2026.

[Karkkilan kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö.](#) Karkkilan kaupunginhallitus 18.8.2025.

[Kuntalaki \(410/2015\)](#)

[Rakentamislaki \(751/2023\)](#)

[Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä \(241/2017\)](#)

YK 2016. [Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.](#)

Ympäristöministeriö 2018. [Esteettömyys. Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä.](#)


Ympäristöministeriö 2019. [Esteetön rakennus ja ympäristö.](#) Toim. Niina Kilpelä. 3. uud. painos.

Ympäristöministeriö 2022. [Esteettömyssanasto.](#) Sanastot-työkalu.

LIITTEET: KUVIA ESTEETTÖMYYSKÄVELYLTA



Kuva 1. Esteettömyyskävelylle lähdössä



Kuva 2. Nyhkälän koulun pihan opaste



Kuva 3. Nyhkälän koulun pihalla



Kuva 4. Oven avauspainike ulkona



Kuva 5. Kynnys



Kuva 6. Parempi kynnys



Kuva 7. Hissin painikkeita



Kuva 8. Nyhkälän koulun rehtori Elisa Annala kierrätti koulun tiloissa



Kuva 9. Vammaisneuvoston puheenjohtaja Eino Huotari tutkimassa esteetöntä wc:tä

